



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
социальной защиты населения г.Тобольска
Е.В. Елесина
«30» 07 2019г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 9

«30» 07 2019г.

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
г. Тобольска
Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Тобольска структурное подразделение «Дворец творчества детей и молодежи»

1.2. Адрес объекта: 626 150, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 4 микрорайон, 54

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 948 кв.м
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3334,3 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9981,14 кв.м

1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности; организация досуговой деятельности для детей и молодежи города Тобольска, организация летних лагерей.

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация молодежных и профилактических программ; организация содержательной досуговой деятельности с детьми и молодежью.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, молодежь, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 450 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус маршрута №6, №3, №10 - остановка «Комсомольский проспект»

автобус маршрута № 4, №8, №8а - остановка «Поликлиника»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером- да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (У, Г, О) ВНД (К, С)		1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (У, Г, О) ДУ (К, С)		5,6,7,8,9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (У, Г, О) ДУ (К, С)		10,11

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г, С) ДЧ-И (К, О, У)		13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г, У) ДУ(С) ВДН (К)		15,16,17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У, К) ДУ(С)		18,19,20,
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У) ВНД (С)		0

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан ДУ (условно доступным) при условии оказания ситуационной помощи.

Для обеспечения разумной доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо:

- на пути движения от остановки общественного транспорта устранить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию перед началом опасного участка (пешеходный переход), выровнять асфальто-бетонное покрытие на территории ОСИ рекомендуется установить рельефный стенд с информацией об учреждении доступный для всех категорий инвалидов;
- Оборудовать визуальными, звуковыми и тактильными элементами информации.
- на стоянке для автотранспорта необходимо выделить разметкой зону безопасности мест для парковки инвалида,
- оборудовать места отдыха на прилегающей территории,
- провести ремонт крыльца, входной площадки и навеса в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016. обустроить рабочую створку входной дверь смотровой панелью, выделить ручку контрастным цветом.
- обустроить крыльцо стационарным пандусом (аппарели недопустимы) и перилами.
- оборудовать настенные поручни вдоль коридора на пути следования и лестничного марша к зоне обслуживания;

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, обеспечить понижение порогов и увеличить ширину дверного проема, оборудовать туалетную комнату универсальной доступностью с нормативным размером, обеспечивающим разворот кресла-коляски, нанесением тактильной и цветовой разметки направления движения, размещением пиктограммы «выход из помещения» внутри санузла со стороны замочной скважины двери, ручку и дверной проем выделить контрастным (желтым) цветом.

- Полная доступность для инвалидов с нарушениями органов зрения может быть достигнута при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием: акустической, контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения с тактильным и цветовым предупреждением о препятствиях, в т.ч. на прилегающей территории. Дверные ручки нормативной формы окрасить в контрастный цвет.

Для слабослышащих инвалидов для полной доступности необходимо о предусмотреть место с возможностью усиления звука, возможность использования переносной информационной системы для слабослышащих, организовать визуальную информацию на пути движения в зоне предоставления услуг.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2022 гг.

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Доступно Полностью Всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; необходимо согласование

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **необходимо согласование**

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 3 л.


В том числе дополнительная информация о путях движения к объекту на 10 л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ МАУ ДО «Дом детского творчества» на 2 л.

Руководитель рабочей группы:

Начальник отдела организации социального обслуживания и работы с семьей, детьми и инвалидами УСЗН г. Тобольска


Загваздин С.А.


(подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист комитета градостроительной политики администрации г. Тобольска

Марганова Ю.Э.


(подпись)

Архитектор Муниципального автономного учреждения «Архитектура и градостроительство»

Галимов С.Р.


(подпись)

Специалист по социальной работе с инвалидами МАУ «Цент социального обслуживания населения»

Тавочкина Д.Ф.


(подпись)

Главный специалист управления социальной защиты населения г. Тобольска

Лукьянова Г.Ю.


(подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Тобольской районной общественной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийского
общества инвалидов» (ВОИ)

Варавко Н.Ю.

Председатель Тобольской городской организации Всероссийского
общества слепых (ВОС)

Непомнящих О.Ф.

Председатель Тобольской городской организации Всероссийского
общества глухих (ВОГ)

Ваулина Е.А.

Председатель Тюменской региональной Общественной
организации инвалидов (ТРООИ) «Равные возможности»

(подпись)

Директор

Зам. по АХЧ

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол
№___) Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска 4 мкр,д54

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значим о для инвазии да (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Поверхность путей движения к объекту не ровная. На путях движения присутствуют перепады высот.Отсутствует доступная информация об объекте. (мнемосхема)	К.С, О. рия)	Ремонт поверхностей путей движения, устройство съездов с тротуаров. Оборудовать доступными элементами информация об объекте. (мнемосхема)	КР, ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	поврежденное асфальтобетонное покрытие. отсутствует информационная поддержка направлений движения к доступному входу для МГН	ВСЕ	Ремонт поверхностей путей движения Оборудовать визуальными и тактильными элементами информация.	КР, ТСР
1.3	Дестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствует автостоянка для автотранспорта МГН	К.С, О	Оборудовать автостоянку (парковку) в соответствии с требованиями п. 5.2. СП 59.1333.2016	КР
ОБЩИЕ требования к зоне							Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012-2016	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ – И (У, Г) ВНД (К, О, С)		1, 2, 3, 4	Организационные мероприятия, ситуационная помощь, капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить капитальный ремонт и привести территорию, прилегающую к зданию в соответствие нормам СП 59.13330.2012-2016

**И Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска 4 мкр, д54

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категори я)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/ нет	№ на плане	№ фото				
2.1	Лестница (наружная)	есть		3, 4, 6, 8	Отсутствуют: предупредительная разметка перед лестницей, опорные поручни Лестница не соответствует п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	С, О	Произвести ремонт лестницы (ступеней должно быть не менее 3-х) п. 5.1.12СП 59.13330.2016 Выделить краевые ступени тактильно – контрастными указателями.. нанести тактильную предупредительную разметку перед лестницей, установить опорные поручни п. 6.1.2СП 59.13330.2016	Орг, КР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть		4, 6	Отсутствует пандус, аппарели не допустимы	К	Оборудовать пандус п.5.1.15, п. 5.1.16СП 59.13330.2016	ТСР
2.3	Входная площадка	есть		3, 4, 6, 7, 8	Отсутствует: тактильная предупредительная разметка перед дверью, лестницей.	Все	Установит тактильную предупредительную разметку перед дверью п.6.2.3, лестницей п. 5.1.12СП 59.13330.2016	КР, Орг, ТСР
2.4	Двери (входные)	есть		3, 4, 7, 8	Отсутствует: дверная смотровая панель, контрастное выделение ручки и дверного проема	Все	Установить дверную смотровую панель, контрастную маркировку ручки и дверного проема п.6.2.3, п. 6.1.5, 6.1.7СП 59.13330.2016	ТР, ТСР

						Рабочая створка должна быть не менее 0,9м	
2.5 Тамбур	есть	10	Дверные проемы имеют пороги более 0,014 м. Отсутствует тактильная предупредительная разметка перед дверью	К	Снизить пороги п.6.1.8СП 59.13330.2016. Установит тактильную предупредительную разметку перед дверью п.6.2.3,	ТР	
ОБЩИЕ требования к зоне					Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2016		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		5,6,7,8,9	Организационные мероприятия, ситуационная помощь, ТР, ТСР, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить капитальный ремонт и привести территорию, прилегающую к зданию в соответствие нормам СП 59.13330.2016

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольск 4 мкр. 054

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалидов (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		11	- отсутствует пристенный поручень по коридору, Тактильная направляющая разметка – вектор направления движения	С, О	-установить поручни вдоль стен на путях движения МГН п. -обеспечить цветовые и тактильные направляющие путей движенияп.6.2.3	Орг, тр, ТСР КР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		12	- отсутствует пристенный поручень, Отсутствует тактильная информация на окончатных поручней (об окончатнии перил, этаже)	О, С,	Установить пристенный поручень, тактильную информацию об окончатнии перил п.6.2.11, п.6.2.12	КР, ТСР
3.3	Ландус (внутри здания)	нет			Технические решения Невозможны	К	Приобрести ступенькоход (лестницехода)	ТР ТСР
3.4	Лифт пассажирский	нет			Технические решения Невозможны	-	-	-
3.5	Дверь	есть		11	- ширина дверных проемов должна быть не менее 90; Пороги завышены, порог выше 1,4 см Отсутствует контрастное выделение	С, К	Снизить пороги или устроить накаты, контрастное выделение дверных ручек. Информационные тактильные таблички	ТР, ТСР КР

				дверных ручек.		со шрифтом брайля, должны располагаться со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Пути эвакуации ограничены, пожаробезопасной зоны нет, отсутствует сигнализация звуковая и визуального оповещения, пороги выше 1,4 см	Все	Оборудовать пути эвакуации согласно П. 6.2.22 – 6.2.26 СП 59.13330.2016	ТСР КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Все	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012-2016	ТР, ТСР КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У,) ДУ (К, С)		11	Организационные мероприятия, ситуационная помощь, капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индигивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить капитальный ремонт и привести территорию, прилегающую к зданию в соответствие нормам СП 59.13330.2012-2016

І Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Наименование объекта, адрес

МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольск 4 мкр. 054

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значим для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото			
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Г	Приобрести переносную индукционную систему для усиления звука п.6.5.2, п.8.1.10 или обеспечить услуги сурдопереводчика п.8.1.10	ТР ТСР
					К. О. С. Г	Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° — не менее 1,2 м. п.6.2.2. п.8.1.7 Снизить или оборудовать пороги накатом Выделить ручки дверей контрастным цветом Расположить тактильные таблички со стороны ручки двери	

4.2	Зальная форма обслуживания	нет					
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ-И (К, У, О,) ДУ(С, Г)		13	Организационные мероприятия, ситуационная помощь, капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение № 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 9 от 30.07.2019 г.

Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольск 4 мкр.054

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		14, 15, 16, 21	Отсутствует зона для разворота кресла – коляски рядом с унитазом, система экстренного открывания двери отсутствует тактильно – информационная табличка позиционирования, дублированная шрифтом Брайля	К. С. О	Обустроить универсальную кабину п.6.3. СП 59.13330.2016 Обеспечить место для разворота кресла-коляски. Произвести расширение дверных проемов	КР ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести все выше описанные зоны в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012-2016	КР, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)		15, 16, 17	Организационные мероприятия, ситуационная помощь, капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить капитальный ремонт и привести территорию, прилегающую к зданию в соответствие нормам СП 59.13330.2012-2016

1 Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска 4 мкр.д54

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		17, 18, 19, 20	ВСЕ		ТСР	
6.2	Акустические средства	Есть			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения	ВСЕ	Установка акустических систем информации и оповещения	ТСР
6.3	Тактильные средства	Есть			Отсутствуют тактильные средства информации и предупреждения. Информационные таблички отсутствуют тактильно направляющая разметка – вектор направления движения	С	установить информационные тактильные указатели на поручнях внутренних лестниц. установить тактильные средства информации и предупреждения	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные тактильные указатели на поручнях внутренних лестниц			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		17,18,19,20, /	Организационные мероприятия, ситуационная помощь, капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует комплексная система информации на объекте.